


Bojszowy, dn.18.03.2019r.

Radny Gminy Bojszowy
Grzegorz Kotas



Wójt Gminy Bojszowy
Adam Duczmal

Interpelacja:

W nocy z 10 na 11 Marca br. nad obszarem naszej gminy przeszła wichura, która wyrządziła szereg szkód. Zwracam się do Pana Wójta z prośbą o usunięcie następujących skutków wywołanych tym zjawiskiem w miejscowości Bojszowy Nowe:

1. Nie działające oświetlenie uliczne na ulicach: Ruchu Oporu, Cichy Kącik, Prosta – razem 24 latarnie (szczegółowy wykaz w załączniku do interpelacji). Oświetlenie uliczne jest bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie martwi niesprawne oświetlenie w rejonie skrzyżowań: Ruchu Oporu – Cichy Kącik-Korzenicka oraz Cichy Kącik – Prosta. Warto nadmienić, że jest to rejon, w którym znajdują się 2 przystanki autobusowe oraz dwa sklepy, dlatego proszę o jak najszybszą interwencję w tej sprawie.
2. Proszę o zlecenie uprzątnięcia chodników znajdujących się na odcinkach leśnych z połamanych drobnych fragmentów gałęzi drzew. Takie miejsca znajdują się na ulicy Ruchu Oporu od skrzyżowania z ulicami Żubrów/Gościnną do pierwszych zabudowań oraz na ulicy Cichy Kącik od skrzyżowania z al. ks. Popiełuszki w kierunku ulicy Dąbrowa.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Grzegorz Kotas".

Załącznik nr 1

do interpelacji z dnia 18.03.2019r.

Wykaz niesprawnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojszowy Nowe:

1. ulica Ruchu Oporu: od skrzyżowania z ulicami Żubrów/Gościnną – 2,3,6 latarnia w kolejności;
2. ulica Ruchu Oporu: od skrzyżowania z ulicami Cichy Kącik - Korzenicka – 3 kolejne latarnie;
3. ulica Cichy Kącik: od skrzyżowania z ulicami Ruchu Oporu – Korzenicka – 9 kolejnych latarni;
4. ulica Cichy Kącik: od skrzyżowania z al. Popiełuszki na odcinku leśnym 4 w kolejności (nowe latarnie);
5. ulica Prosta: od skrzyżowania z ulicą Cichy Kącik – 6 kolejnych latarni;
6. skrzyżowanie ulic Korzenicka – Ruchu Oporu latarnia od strony ul. Korzenickiej
7. skrzyżowanie ulic Żubrów/Gościnną –Ruchu Oporu: latarnia na wjeździe do firmy ZRI Chrobok – nie świeci, pochylona, do wypionizowania.

